

一般国道2号 岡山県

表層が破損し、基層が露出。As片の飛散の恐れあり



1

一般国道16号 千葉県

舗装流動化による平坦性不良により、バイクや自転車の走行の危険性があり



2

一般国道17号 新潟県

中央分離帯の雑草が繁茂し、右折時の視距不良



3

一般国道127号 千葉県

歩道の雑草が繁茂し、通行空間を阻害



4

北海道道294号線

路面全面にわたり下層まで影響しているクラックが発生。この修繕には多額の費用がかかる



5

盛岡市道 岩手県

舗装流動化による平坦性不良により、バイクや自転車の走行の危険性あり



6